






优普路TS-1101A全自动表带钻孔机控制器接线图



交流24V或直流24V输入